CTI 华测检测

CMA

231012341257

检 测 报 告

报告编号 A22600121111101C-1

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

检测类别 委托检测

淮安市华测检测技术有限公司

No.402822847F

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 8：

样品信息：				
样品类型	废水			
采样日期	2026-01-22	检测日期	2026-01-22~2026-01-27	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果：				
检测项目	结果			单位
	三车间冷却塔进口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
总有机碳	1.7	1.9	1.8	mg/L
样品编号：				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
总有机碳	HAS10628296	HAS10628297	HAS10628298	
备注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

表 9：

样品信息：				
样品类型	废水			
采样日期	2026-01-22	检测日期	2026-01-22~2026-01-27	
样品状态	第 1 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 2 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油 第 3 次:微黄色、无味、微浑浊、无浮油			
检测结果：				
检测项目	结果			单位
	三车间冷却塔出口			
	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
总有机碳	1.6	2.0	1.6	mg/L
样品编号：				
检测项目	第 1 次	第 2 次	第 3 次	
总有机碳	HAS10628299	HAS10628300	HAS10628301	
备注：采样方式为瞬时随机采样，只对当时采集的样品负责。				

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

2024年1月废水四氯吡啶梅花川投产

检 测 报 告

报告编号 A2240488465123C

委托单位 淮安市华测检测技术有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 废水

报告用途 委托检测

苏州市华测检测技术有限公司

No.445887FDDF

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

CMA

231012341257

检 测 报 告

报告编号 A2260012111101C-19 第 1 页共 14 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 焚烧炉废气

检测类别 委托检测

淮安市华测检测技术有限公司

No.402822847F

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

附：检测布点图




图 2-4 江苏正济药业股份有限公司厂区平面布置图

说明：◎焚烧炉废气采样点

检 测 结 果

接上表：

检测结果：

样品编号	检测项目			结果
HAS10628089	苯系物	第 1 次	实测浓度-苯 mg/m³	ND
			排放速率-苯 kg/h	/
			实测浓度-甲苯 mg/m³	0.151
			排放速率-甲苯 kg/h	3.16×10^{-3}
			实测浓度-乙苯 mg/m³	ND
			排放速率-乙苯 kg/h	/
			实测浓度-对二甲苯 mg/m³	ND
			排放速率-对二甲苯 kg/h	/
			实测浓度-间二甲苯 mg/m³	ND
			排放速率-间二甲苯 kg/h	/
			实测浓度-邻二甲苯 mg/m³	ND
			排放速率-邻二甲苯 kg/h	/
			实测浓度-苯乙烯 mg/m³	ND
			排放速率-苯乙烯 kg/h	/
			实测浓度-异丙苯 mg/m³	ND
			排放速率-异丙苯 kg/h	/
HAS10628090		第 2 次	实测浓度-苯 mg/m³	ND
			排放速率-苯 kg/h	/
			实测浓度-甲苯 mg/m³	0.127
			排放速率-甲苯 kg/h	2.66×10^{-3}
			实测浓度-乙苯 mg/m³	0.0274
			排放速率-乙苯 kg/h	5.74×10^{-4}
			实测浓度-对二甲苯 mg/m³	0.0272
			排放速率-对二甲苯 kg/h	5.70×10^{-4}
			实测浓度-间二甲苯 mg/m³	0.0264
			排放速率-间二甲苯 kg/h	5.53×10^{-4}
			实测浓度-邻二甲苯 mg/m³	0.0309
			排放速率-邻二甲苯 kg/h	6.47×10^{-4}
			实测浓度-苯乙烯 mg/m³	ND
			排放速率-苯乙烯 kg/h	/
			实测浓度-异丙苯 mg/m³	ND
			排放速率-异丙苯 kg/h	/

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

接上表：

检测结果：				
样品编号	检测项目			结果
			实测浓度-苯 mg/m³	0.0549
			排放速率-苯 kg/h	1.15×10^{-3}
			实测浓度-甲苯 mg/m³	0.0644
			排放速率-甲苯 kg/h	1.35×10^{-3}
			实测浓度-乙苯 mg/m³	0.0157
			排放速率-乙苯 kg/h	3.29×10^{-4}
			实测浓度-对二甲苯 mg/m³	

检 测 结 果

接上表：

检测方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
焚烧炉废气	苯系物	环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010	苯：0.00050mg/m³	气相色谱仪（GC） 7890B TTE20141361
			甲苯：0.00050mg/m³	
			乙苯：0.00050mg/m³	
			对二甲苯：0.00050mg/m³	
			间二甲苯：0.00050mg/m³	
			邻二甲苯：0.00050mg/m³	
			苯乙烯：0.00050mg/m³	
			异丙苯：0.00050mg/m³	
	氯苯	固定污染源废气 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 1079-2019	0.03mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus TTE20141125
	乙酸乙酯	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.006mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191
	甲醛	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 2003 年(第六篇 第四章 二（一） 酚试剂分光光度法)	0.01mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-7504 TTE20140933
	丙酮	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014	0.01mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191

报告结束

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

附 录

接上表：

检测点:5#排气筒（DA008）			排气筒高度:25.0m		
样品编号	烟温℃	流速 m/s	截面 m^2	含湿量%	标干流量 m^3/h
HAS10628082	30.2	7.5	0.9503	13.91	19929
HAS10628094					
HAS10628335	29.1	7.5	0.9503	14.57	19969
HAS10628336					
HAS10628083	30.8	8.0	0.9503	14.37	21230
HAS10628084					
HAS10628085					
HAS10628087					
HAS10628096					
HAS10628101					
HAS10628102					
HAS10628103					
HAS10628113					
HAS10628114					
HAS10628115					
HAS10628123					
HAS10628124					
HAS10628125					
HAS10628126					
HAS10628135					
HAS10628136					
HAS10628137					
HAS10628138					

附录结束

CTI 华测检测

检 测 结 果

附：检测布点图



CTI 华测检测

检 测 结 果

表 2：

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
		固定污染源废气 挥发性有机		气相色谱质谱联用仪

附 录

附录：焚烧炉废气烟气参数

检测点:5#排气筒（DA008）			排气筒高度:25.0m		
样品编号	烟温℃	流速 m/s	截面 m^2	含湿量%	标干流量 m^3/h
HAS10628098	30.3	7.8	0.9503	13.68	20946
HAS10628099					
HAS10628100					
HAS10628104					
HAS10628105					
HAS10628101	30.8	8.0	0.9503	14.37	21230
HAS10628102					
HAS10628103					
HAS10628106					

附录结束

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。

苏州市华测检测技术有限公司
联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

签 发：邹锋

编 制：黄洋 签发人姓名：邹锋

审 核：郁和华 签 发 日 期：2026/01/22

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
样品类型	焚烧炉废气	样品来源	送样
接样日期	2026-01-14	检测日期	2026-01-17~2026-01-20
样品状态	完好		

检测结果：

样品名称	样品编号	检测项目		检测结果
5#排气筒（DA008）HAS10628077	SUS11404001	乙烷	实测浓度 μg/m³	5.9
			排放速率 kg/h	1.24×10^{-4}
5#排气筒（DA008）HAS10628078	SUS11404002		实测浓度 μg/m³	4.3
			排放速率 kg/h	9.01×10^{-5}
5#排气筒（DA008）HAS10628079	SUS11404003		实测浓度 μg/m³	6.3
			排放速率 kg/h	1.32×10^{-4}
5#排气筒（DA008）HAS10628077	SUS11404001	正丁烷	实测浓度 μg/m³	57.3
			排放速率 kg/h	1.20×10^{-3}
5#排气筒（DA008）HAS10628078	SUS11404002		实测浓度 μg/m³	28.9
			排放速率 kg/h	6.05×10^{-4}
5#排气筒（DA008）HAS10628079	SUS11404003		实测浓度 μg/m³	65.5
			排放速率 kg/h	1.37×10^{-3}
备注：参与结果计算的标干风量由委托单位提供。				

表 2：

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
焚烧炉废气	正丁烷	空气中挥发性有机物的测定 苏玛罐采集/气相色谱-质谱法 HJ.SHC-046	0.5μg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977B TTE20178424
	乙烷		0.3μg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977B TTE20178424

报告结束

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。

苏州市华测检测技术有限公司
联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号
邮政编码：215134

签　　发：顾丹丹
编　　制：黄洋
签发人姓名：顾丹丹
审　　核：吴日
签 发 日 期：2026/01/19

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

CTI 华测检测

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具

检 测 结 果

仪器信息

检测项目		对应仪器		
		名称	型号	实验室编号
废气无组织	甲硫醇	气相色谱仪（GC）	QP-2010Plus	TTE20110332
焚烧炉废气	甲硫醇	气相色谱仪（GC）	QP-2010Plus	TTE20110332

检测方法及检出限

类别	项目	标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
废气无组织	甲硫醇	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	0.002mg/m³
焚烧炉废气	甲硫醇	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	0.008mg/m³

报告结束

CTI 华测检测

231012341257

检 测 报 告

报告编号 A22600121111101C-11 第 1 页共 15 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

[redacted]应地址 江苏省淮安市

泽区巢湖东路 8 号

检 测 结 果

附：检测布点图




图 2-4 江苏正济药业股份有限公司厂区平面布置图

说明：○工业废气（无组织）采样点

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2026-01-09	检测日期	2026-01-09~2026-01-15
样品状态	完好		

检测结果：

检测项目		采样频次	厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点	单位
挥发性有机物	1,1,1,2-四氯乙烷	第 1 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,1-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1,2-三氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,1-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2,4-三甲基苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯丙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,2-二溴乙烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3,5-三甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,3-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,4-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯甲烷		1.9×10^{-3}	ND	ND	ND	mg/m³
	乙苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	二氯甲烷		0.0135	0.0818	0.0137	0.0625	mg/m³
	六氯丁二烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	反式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-43681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

检测结果：

检测项目		采样频次	厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点	单位
挥发性有机物	1,3-二氯苯	第 3 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
	1,4-二氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	4-乙基甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	三氯甲烷		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	乙苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	二氯甲烷		0.0165	7.6×10^{-3}	0.108	0.133	mg/m³
	六氯丁二烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	反式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	四氯乙烯		ND	ND	3.5×10^{-3}	ND	mg/m³
	四氯化碳		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	氯苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	甲苯		1.8×10^{-3}	1.9×10^{-3}	9.3×10^{-3}	0.0111	mg/m³
	苄基氯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	苯		1.5×10^{-3}	ND	9×10^{-4}	9×10^{-4}	mg/m³
	苯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	邻二甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	间,对二甲苯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	顺式-1,2-二氯乙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	顺式-1,3-二氯丙烯		ND	ND	ND	ND	mg/m³
	VOCs（35 种）		0.0198	9.5×10^{-3}	0.122	0.145	mg/m³
丙酮		第 1 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
		第 2 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
		第 3 次	ND	ND	ND	ND	mg/m³
二氯甲烷		第 1 次	0.0135	0.0818	0.0137	0.0625	mg/m³
		第 2 次	8.7×10^{-3}	8.6×10^{-3}	0.160	0.110	mg/m³
		第 3 次	0.0165	7.6×10^{-3}	0.108	0.133	mg/m³

Hotline 400 6788 333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint Tel:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

接上表：

样品编号：					
检测项目	采样频次	样品编号			
		厂界上风向 1#监测点	厂界下风向 2#监测点	厂界下风向 3#监测点	厂界下风向 4#监测点
挥发性有机物	第 1 次	HAS10628155	HAS10628188	HAS10628221	HAS10628254
	第 2 次	HAS10628156	HAS10628189	HAS10628222	HAS10628255
	第 3 次	HAS10628157	HAS10628190	HAS10628223	HAS10628256
丙酮	第 1 次	HAS10628146	HAS10628179	HAS10628212	HAS10628245
	第 2 次	HAS10628147	HAS10628180	HAS10628213	HAS10628246
	第 3 次	HAS10628148	HAS10628181	HAS10628214	HAS10628247
二氯甲烷	第 1 次	HAS10628155	HAS10628188	HAS10628221	HAS10628254
	第 2 次	HAS10628156	HAS10628189	HAS10628222	HAS10628255
	第 3 次	HAS10628157	HAS10628190	HAS10628223	HAS10628256
氨	第 1 次	HAS10628158	HAS10628191	HAS10628224	HAS10628257
	第 2 次	HAS10628159	HAS10628192	HAS10628225	HAS10628258
	第 3 次	HAS10628160	HAS10628193	HAS10628226	HAS10628259
	第 4 次	HAS10628320	HAS10628324	HAS10628328	HAS10628332
氯化氢	第 1 次	HAS10628152	HAS10628185	HAS10628218	HAS10628251
	第 2 次	HAS10628153	HAS10628186	HAS10628219	HAS10628252
	第 3 次	HAS10628154	HAS10628187	HAS10628220	HAS10628253
氯苯	第 1 次	HAS10628170	HAS10628203	HAS10628236	HAS10628269
	第 2 次	HAS10628171	HAS10628204	HAS10628237	HAS10628270
	第 3 次	HAS10628172	HAS10628205	HAS10628238	HAS10628271
甲苯	第 1 次	HAS10628155	HAS10628188	HAS10628221	HAS10628254
	第 2 次	HAS10628156	HAS10628189	HAS10628222	HAS10628255
	第 3 次	HAS10628157	HAS10628190	HAS10628223	HAS10628256
甲醇	第 1 次	HAS10628161	HAS10628194	HAS10628227	HAS10628260
	第 2 次	HAS10628162	HAS10628195	HAS10628228	HAS10628261
	第 3 次	HAS10628163	HAS10628196	HAS10628229	HAS10628262
甲醛	第 1 次	HAS10628149	HAS10628182	HAS10628215	HAS10628248
	第 2 次	HAS10628150	HAS10628183	HAS10628216	HAS10628249
	第 3 次	HAS10628151	HAS10628184	HAS10628217	HAS10628250

CTI 华测检测

检 测 结 果

续上表：

检 测 结 果

接上表：

检测方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
工业废气（无组织）	挥发性有机物	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013	1,2,4-三甲基苯：0.0008mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS）7890B-5977A TTE20151191
			乙苯：0.0003mg/m³	
			四氯乙烯：0.0004mg/m³	
			二氯甲烷：0.0010mg/m³	
			1,3-二氯苯：0.0006mg/m³	
			1,1-二氯乙烯：0.0003mg/m³	
			间,对二甲苯：0.0006mg/m³	
			4-乙基甲苯：0.0008mg/m³	
			1,1,2-三氯乙烷：0.0004mg/m³	
			1,1-二氯乙烷：0.0004mg/m³	
			甲苯：0.0004mg/m³	
			六氯丁二烯：0.0006mg/m³	
			三氯甲烷：0.0004mg/m³	
			1,1,1-三氯乙烷：0.0004mg/m³	
			顺式-1,3-二氯丙烯：0.0005mg/m³	
			苯乙烯：0.0006mg/m³	
			氯苯：0.0003mg/m³	

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

接上表：

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	0.02mg/m³	离子色谱仪（IC） CIC-D120

CTI 华测检测

检 测 报 告

报告编号 A22600121111101C-12

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

淮安市华测检测技术有限公司

No.402822847F

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。

淮安市华测检测技术有限公司
联系地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区灵秀路 2 号
邮政编码：223005
报告质量投诉电话：15380665222

采样人员：	高天康、潘塬澄、沈玮瑾	签　　发：	朱巍巍
编　　制：		签发人姓名：	朱巍巍
审　　核：		签 发 日 期：	2026/02/04

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

附：检测布点图




图 2-4 江苏正济药业股份有限公司厂区平面布置图

说明：○工业废气（无组织）采样点

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

表 2：

检测方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
工业废气（无组织）	乙腈	工作场所空气有毒物质测定 第 133 部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈(4 乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈的溶剂解吸-气相色谱法) GBZ/T 300.133-2017	0.4mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus TTE20141125
	乙酸乙酯	环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HX.HHC-032	0.0010mg/m³	气相色谱质谱联用仪（GCMS） 7890B-5977A TTE20151191

报告结束

CTI 华测检测

附 录

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
厂界上风向 1#监测点	乙腈	第 1 次	11.0	102.0	53.2	2.2	西南风
厂界上风向 1#监测点		第 2 次	11.3	101.8	50.6	2.0	西南风
厂界下							

CTI 华测检测

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2026-01-21	检测日期	2026-01-21~2026-01-22
样品状态	完好		
检测结果：			

检测项目	采样频次	一车间监测点	单位
非甲烷总烃	第 1 次	0.14	mg/m³
	第 2 次	0.59	mg/m³
	第 3 次	ND	mg/m³

样品编号：

检测项目	采样频次	样品编号
		一车间监测点
非甲烷总烃	第 1 次	HAS10628275
	第 2 次	HAS10628276
	第 3 次	HAS10628277

表 2：

检测方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
工业废气（无组织）	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2014 TTE20141124

报告结束

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

附 录

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
一车间监测点	非甲烷总烃	第 1 次	-2.5	103.2	42.3	1.3	北风
		第 2 次	-2.3	103.2	42.2	1.4	北风
		第 3 次	-2.2	103.2	42.2	1.2	北风

附录结束

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

CMA

231012341257

检 测 报 告

报告编号 A22600121111101C-14 第 1 页共 5 页

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

淮安市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.402822847F

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

附：检测布点图




图 2-4 江苏正济药业股份有限公司厂区平面布置图

说明：○工业废气（无组织）采样点

附 录

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
二车间监测点	非甲烷总烃	第 1 次	-2.5	103.2	42.3	1.3	北风
		第 2 次	-2.3	103.2	42.2	1.4	北风
		第 3 次	-2.2	103.2	42.2	1.2	北风

附录结束

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

CMA
231012341257

检 测 报 告

报告编号 A22600121111101C-15

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

淮安市华测检测技术有限公司

No.402822847F

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）		
采样日期	2026-01-21	检测日期	2026-01-21~2026-01-22
样品状态	完好		

检测结果：

检测项目	采样频次	三车间监测点	单位
非甲烷总烃	第 1 次	0.09	mg/m³
	第 2 次	ND	mg/m³
	第 3 次	0.46	mg/m³

样品编号：

检测项目	采样频次	样品编号
		三车间监测点
非甲烷总烃	第 1 次	HAS10628281
	第 2 次	HAS10628282
	第 3 次	HAS10628283

表 2：

检测方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称、型号及编号
工业废气（无组织）	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2014 TTE20141124

报告结束

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

附 录

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数			温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
三车间监测点	非甲烷总烃	第 1 次	-2.5	103.2	42.3	1.3	北风
		第 2 次	-2.3	103.2	42.2	1.4	北风
		第 3 次	-2.2	103.2	42.2	1.2	北风

附录结束

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测

CMA

231012341257

检 测 报 告

报告编号 A2260012111101C-16

委托单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位 江苏正济药业股份有限公司

受检单位地址 江苏省淮安市洪泽区巢湖东路 8 号

样品类型 工业企业厂界环境噪声

检测类别 委托检测

淮安市华测检测技术有限公司

No.402822847F

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

附：检测布点图




图 2-4 江苏正济药业股份有限公司厂区平面布置图

说明：▲工业企业厂界环境噪声采样点

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call:0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

检 测 结 果

表 1：

样品信息：			
样品类型	工业企业厂界环境噪声		
检测日期	2026-01-21	气象条件	昼间:多云，风向:北风，风速:1.3m/s; 夜间:多云，风向:北风，风速:1.5m/s;

检测结果：

序号	检测点位置	检测时段	主要声源		结果（dB(A)）			
			昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax	夜间噪声类型
1	东厂界 1#监测点	昼间：2026-01-21 15:19~2026-01-21 15:39 夜间：2026-01-21 22:01~2026-01-21 22:20	生产噪声	生产噪声	54.3	53.1	56.6	频发
2	北厂界 4#监测点		生产噪声	生产噪声	54.2	53.0	59.6	频发
3	南厂界 2#监测点		生产噪声	生产噪声	50.5	46.9	51.1	频发
4	西厂界 3#监测点		生产噪声	生产噪声	58.7	54.4	57.4	频发

样品编号：

序号	检测点位置	检测时段	样品编号		
			昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax
1	东厂界 1#监测点	昼间：2026-01-21 15:19~2026-01-21 15:39 夜间：2026-01-21 22:01~2026-01-21 22:20	HAS10628302	HAS10628306	HAS10628306
2	北厂界 4#监测点		HAS10628305	HAS10628309	HAS10628309
3	南厂界 2#监测点		HAS10628303	HAS10628307	HAS10628307
4	西厂界 3#监测点		HAS10628304	HAS10628308	HAS10628308
备注：工业企业厂界环境噪声为现场检测。					

Hotline 400-6788-333 www.cti-cert.com E-mail:info@cti-cert.com Complaint call 0755-33681700 Complaint E-mail:complaint@cti-cert.com

CTI 华测检测